

CEMENTO

CLIENTE	ANNO	PAESE	PROGETTO	MAIN CONTRACTOR
CCB Italcementi Group	2005	Gaurain- Ramecroix, BELGIO	Rifacimento Totale del Rivestimento Refrattario della sezione di cottura Linea Cemento n.3: Torre di preriscaldamento / precaldinatore, Forno rotativo e Bruciatore.	PREVEL SS, Francia
CCB Italcementi Group	2004	Gaurain- Ramecroix, BELGIO	Installazione dei Rivestimenti Refrattari di un Forno Cemento di tipo rotativo.	SAF Société Artésienne de Fumisterie, Francia
CIMENTS CALCIA SA ITALCEMENTI Group	-	Couvrot - Vitry Le Francois, FRANCIA	Installazione dei Rivestimenti Refrattari di due Preriscaldatori a Cicloni nel precaldinatore.	LIZMONTAGENS
CIMENTS CALCIA SA ITALCEMENTI Group	2004	Beaucaire, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	PREVEL SS, Francia
CIMENTS CALCIA SA ITALCEMENTI Group	2004	Ranville, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	PREVEL SS, Francia
CIMENTS CALCIA SA ITALCEMENTI Group	2005	Beffes, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea di produzione.	PREVEL SS, Francia
CIMENTS CALCIA SA ITALCEMENTI Group	2006	Cruas, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	LIZMONTAGENS
CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, SA	2006, 2010	Souselas, PORTOGALLO	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari della linea Cemento n.3: riparazione del Calcinatore tramite Gunitaggio	LIZMONTAGENS
CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, SA	su Base Annuale	Souselas, PORTOGALLO	Rifacimento Annuale dei Rivestimenti Refrattari del Forno Cemento, in particolare della sommità Forno e dei Dispositivi Raffreddamento.	LIZMONTAGENS
CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, SA	2001	Souselas, PORTOGALLO	Installazione dei Rivestimenti Refrattari e Fornitura Materiali per la Nuova Linea Cemento n.3.	F.L.SMIDTH A/S, Denmark

CEMENTO

CLIENTE	ANNO	PAESE	PROGETTO	MAIN CONTRACTOR
E.N.C.I. BV - HeidelbergCement Group	2006	Maastricht, OLANDA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	BURWITZ Feuerungsbau GmbH, Germany
HOLCIM (FRANCE) SA	2009	Rocheftort Sur Neunon, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	LIZMONTAGENS
HOLCIM (FRANCE) SA	2009	Altkirch, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	LIZMONTAGENS
HOLCIM (FRANCE) SA	2004	Rocheftort Sur Neunon, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari nella sezione di cottura della Linea per la produzione di Cemento.	LIZMONTAGENS
riservato	2008, 2009	FRANCIA	Costruzione Nuova Ciminiera in Acciaio di 82m a singola pelle in un'unità per la produzione di Cemento. Servizi di: Ingegneria, fabbricazione e installazione	LIZMONTAGENS
riservato	2008	TUNISIA	Rifacimento parziale del Rivestimento interno in Mattoni di una ciminiera in calcestruzzo di 100m in un impianto per la produzione di Cemento. Esecuzione dei lavori in soli 14 giorni durante una fermata breve dell'impianto.	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2008	Maceira Liz, PORTOGALLO	Riparazione della linea Cemento n.6: Ricostruzione del Rivestimento Refrattario del Ciclone n.4 tramite Gunitaggio.	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2010	Maceira Liz, PORTOGALLO	Ricostruzione del Rivestimento Refrattario linea Cemento n.6: sommità del Forno Cemento	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2002, 2004	Pataias, PORTOGALLO	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari della linea n.2: Preriscaldatore, Sommità del Forno e Dispositivi di Raffreddamento	LIZMONTAGENS

CEMENTO

CLIENTE	ANNO	PAESE	PROGETTO	MAIN CONTRACTOR
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2005, 2006	Pataias, PORTOGALLO	Rifacimento di Manutenzione dei Rivestimenti Refrattari della linea Cemento n.3.	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2008	Maceira Liz, PORTOGALLO	Rifacimento della linea Cemento n.5: Ricostruzione del Rivestimento Refrattario del Ciclone n.4 tramite Gunitaggio.	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2003	Pataias, PORTOGALLO	Rifacimento Completo del Rivestimento Refrattario della sezione di cottura Linea Cemento n.3: Torre di preriscaldamento / Precalcinatore, Forno rotativo e Bruciatore.	LIZMONTAGENS
SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento SA	2007	Pataias, PORTOGALLO	Grande Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari Sommità del Forno Cemento, Dispositivi Raffreddamento e Calcinatore tramite Gunitaggio.	LIZMONTAGENS
SIVAL - Sociedade Industrial da Várzea LDA	2007	Leiria /Carpalhosa, PORTOGALLO	Rifacimento Rivestimento Refrattario del Forno per la produzione di additivi per l'edilizia.	LIZMONTAGENS
SIVAL - Sociedade Industrial da Várzea LDA	2000	Leiria /Carpalhosa, PORTOGALLO	Installazione dei Rivestimenti Refrattari del Nuovo Forno per la produzione di Gesso.	LIZMONTAGENS
VICAT SA	2008	Crechy, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari di una Linea di produzione di Cemento.	LIZMONTAGENS
VICAT SA	2008	Blausasc, FRANCIA	Rifacimento dei Rivestimenti Refrattari del Forno rotativo.	LIZMONTAGENS
VICAT SA	2009	Montalieu, FRANCIA	Rifacimento Totale del Rivestimento Refrattario della sezione di cottura Linea Cemento: Torre di preriscaldamento / Precalcinatore, Forno rotativo e Bruciatore.	LIZMONTAGENS